

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Гатчинской районной организации Ленинградской областной
организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»« 10 » октября 2013 года
И.В. Запащикова**УТВЕРЖДАЮ**Заведующая Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад №16
комбинированного вида»Баранова Е.А.
2013 года**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ****объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и маломобильных групп населения**

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16 комбинированного вида»				
Фактический адрес	188354, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13				
Юридический адрес	188354, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13				
Телефон	8(81371)53-479				
E-mail					
Вид деятельности	Образование дошкольное				
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Комитет образования Гатчинского муниципального района				
Форма собственности объекта	Оперативное управление				
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 3 этажа				
Количество и назначение входов	4 входа, 1 основной для посещения				
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)					220/день
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья					есть
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому					нет
Возможность дистанционного обслуживания					нет
Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания					
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов *				
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)	У (с нарушением интеллекта)
Территория объекта	«А»	«А»	«ДУ»	«ДУ»	«А»
Входная группа	«А»	«А»	«ДУ»	«ДУ»	«А»
Пути движения	«А»	«А»	«ДУ»	«А»	«А»
Зона оказания услуг	«А»	«А»	«Б»	«А»	«А»

Санитарно-бытовые помещения	«А»	«А»	«А»	«А»	«А»
* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала. «ВНД»-временно недоступен.					

1. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов				
	К	О	С	Г	У
Доступность объекта	доступно	доступно	не доступно	доступно	доступно
Доступность услуг	доступно	доступно	доступно	доступно	доступно

2. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, У)
Вход (входы) в здание	ДП-В
Путь (пути) движения внутри здания	ДЧ-В
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	ДЧ-В
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
Все зоны и участки объекта в целом	ДЧ-В

** Указывается:

ДП-В- доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно. К — колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые. С-слепые. Г-глухие.

3. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта***
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается в доработке для «С», «Г» в рамках текущего ремонта
Вход (входы) в здание	Доступно
Путь (пути) движения внутри здания	Нуждается в доработке для «С», «Г» в

	рамках текущего ремонта
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Доступно
Санитарно-гигиенические помещения	Доступно
Система информации и связи (на всех зонах)	Нуждается в доработке для «С», «Г» в рамках текущего ремонта
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается в установке указателей
Все зоны и участки объекта в целом	Доступно

*** указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации: 2023-2024 г.г.

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности): полная адаптация и доступность территории и здания объекта и оказываемых услуг для людей с ограниченными возможностями.

6. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №16 комбинированного вида» доступно для следующих категорий инвалидов: передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития. Частично доступно для инвалидов с нарушением зрения. Для адаптации территории и здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №16 комбинированного вида» для инвалидов с нарушениями зрения необходимо применение индивидуальных решений и использования ТСП (Технических средств реабилитации).

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта от «02» октября 2023 года

Дата составления паспорта «10» октября 2023 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ от «02» октября 2023 г.
доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

<i>Наименование объекта</i>	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16 комбинированного вида»	
<i>Фактический адрес</i>	188354, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Малое Вереево, ул. Куртышева, д. 13	
<i>телефон</i>	8(81371)53-479	
<i>Ведомственная принадлежность</i>	Комитет образования Гатчинского муниципального района	
<i>Вид деятельности</i>	Образование дошкольное	
<i>Форма собственности объекта</i>	Оперативное управление	
<i>Объем предоставляемых услуг</i>	220/день	
<i>Размещение объекта</i>	Отдельно стоящее здание, 3 этажа	
<i>Количество и назначение входов</i>	4 входа, 1 основной для посещения	
<i>Год постройки</i>	2023	
<i>Год последней реконструкции</i>	-	

1. Описание маршрута следования к объекту:

<i>Расстояние до объекта от остановки транспорта, м</i>	500 м	<i>Вид транспорта, номер маршрута, название остановки</i>	Автобус № 431, 100, 18, 18А, 527, 107
<i>Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки</i>			
<i>Наземные тактильные указатели перед переходами</i>	нет	<i>Регулируемые переходы</i>	нет
<i>Наземные тактильные указатели препятствий</i>	нет	<i>Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией</i>	нет
<i>Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)</i>	есть	<i>Нерегулируемые переходы</i>	есть
<i>Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)</i>	нет	<i>Внеуличные переходы с пандусом</i>	есть
<i>Перепады высоты на пути движения</i>		<i>Внеуличные переходы с подъемником</i>	нет
<i>Лестницы на пути движения</i>	нет	<i>Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%</i>	нет

Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	есть
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

2. Описание объекта предоставления услуг:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)

Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	1,0 м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О, Г, У
- * информация об объекте	нет	Размещение информационно й таблички со шрифтом Брайля		Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, У
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	50 м			50 м и менее	Не более 250 м	К, О, Г, У
Количество машино-мест для инвалидов	1			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	2,5			3,5м и более	Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует	К, О
Габариты машино-места для	5,0			5,0 м		К, О

инвалидов (глубина)				и более	
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)					
- ширина тротуара (пути движения)	3,0 м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м
- *указатели направления движения	нет			Имеются	Допустимо отсутствие
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет			Имеется	Допустимо отсутствие
- *места отдыха	нет			Имеются	-
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):					
- высота подъема справочно	нет				
- * поручни высота	нет			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м
Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м					
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	нет			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	нет			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие
Пандус на рельефе					
-Высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	нет			0,8 м и менее	не учитывается
					-

- уклон Формула расчета уклона пандуса $V \% = (H : L) \times 100\%$.	нет				8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	-
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	нет				Наличие	Отсутствие, несоответствие	-
- на высоте (нижний поручень)	-				0,7 – 0,9 м		-
-* на высоте (верхний поручень)	-				0,8 – 1,0 м		-
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)							
Крыльцо или входная площадка							
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.						
Габариты площадки (ширина) с пандусом	нет				1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2 м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	-
Габариты площадки (глубина) с пандусом	нет				1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	-
Габариты площадки (ширина) без пандуса	3,5 м				Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	К, О, С, Г, У
Габариты площадки (глубина) без пандуса	4,0 м				Не менее 1,5 м, при автоматических	Не учитывается	К, О, С, Г, У

						дверях не менее 1,2 м				
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	нет					Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие		-	
						Наличие				К, О, С, Г, У
*Навес	есть					Наличие			К, О, С, Г, У	
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть					Наличие				К, О, С, Г, У
Лестница наружная										
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	нет					Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие		-	
Маркировка ступеней	нет					Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие		-	
Поручни с двух сторон	нет					Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65 м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%		-	
- на высоте	-					0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие		-	
- * завершения поручней за пределами марша	-					Наличие	Допустимо отсутствие		-	
- * не травмирующие окончания	-					Наличие			-	
Пандус наружный										
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	-					8 % и менее	Не более 16,5% (9°)		-	

Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	-				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	-
Высота подъема одного марша (максимальная)	-				0,8 м и менее	Не ограничена	-
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	нет						-
-при въезде на пандус, длина	-				1,2 м и более	не менее 1,0 м	-
-при въезде на пандус, ширина	-				1,2 м и более	Менее 1,0 м	-
-промежуточная прямая, длина	-				1,2 м и более	Допустимо отсутствие	-
-промежуточная прямая, ширина	-				0,9 м и более	Допустимо отсутствие	-
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	-				1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	-
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	-				1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	-
Поручни с двух сторон:	-				наличие	Отсутствие,	-
- на высоте (нижний поручень)	-				0,7-0,9 м	несоответствие	-
- *на высоте (верхний поручень)	-				0,8-1,0 м		-
- *Горизонтальные завершения поручней	-				Имеются	Допустимо отсутствие	-
- * не травмирующие окончания	-				Имеются		-
*Нескользящее покрытие (при намокании)	-				Наличие		-
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет				Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	-

*Звуковой маяк у входа	нет	Установить звуковой маяк	Имеется	Допустимо отсутствие	-
Тамбур	есть				
Глубина	2,6 м		1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К, О, С, Г, У
Ширина	3,5 м		2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К, О, С, Г, У
Двери распашные, справочно	есть	Контрастная маркировка стекла			К, О, С, Г, У
Двери автоматические, справочно	нет				
- ширина дверного проема в свету	0,9 м		0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,01		0,025 м и менее	более 0,025 м	К, О
Лестница на уровень 2-го этажа					
Ширина лестничного пролета	1,4 м				О, С, Г, У
Маркировка ступеней	есть		Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
Поручни с двух сторон:	есть		Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С, Г, У
- на высоте	0,9 м		0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
-* горизонтальные завершения поручня	есть		Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У

- *не травмирующие окончания	есть				Имеются	несоответствие Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	нет	Установка тактильной маркировки			Имеется	Допустимо отсутствие	-
Пандус переносной	нет				-	Наличие	-
Подъемник для инвалидов							
- стационарный	нет				наличие	-	-
- мобильный	нет				-	наличие	-
Коридоры/холлы							
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	2,0 м				1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К, О, Г, У
Разворотные площадки, глубина	нет				1,2 м и более	Менее 1,2м	
Разворотные площадки, ширина	нет				1,2 м и менее	Менее 1,2м	
*Указатели направления движения, входа, выхода	есть				Имеются		К, О, Г, У
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	есть				Имеются		К, О, Г, У
Речевые информаторы и маяки	нет				Имеются		-
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	есть				Имеются	Допустимо отсутствие	К, О, Г, У
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет				Имеются		-
*Тактильная схема	есть				Имеются		С
*Место отдыха и ожидания:							
- места для сидения на каждом этаже	есть				Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У

- зона для коляски на каждом этаже	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	-
Лифт пассажирский	есть					
Кабина:						
- длина	2,1 м			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К, О, С, Г, У
- ширина	1,1 м			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К, О, С, Г, У
- ширина дверного проема	1,2 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
- * поручни	есть			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
*Световая информация	есть			Имеется	отсутствие	К, О, С, Г, У
*Звуковая информация	есть			Имеется		К, О, С, Г, У
*Знак доступности	нет		Установка знака доступности лифта на каждом этаже	Наличие		-
*Указатели номера этажа напротив лифта	нет		Установка указателей номера этажа напротив лифта	Наличие		-
Обслуживание в кабине						
Ширина проема двери в свету	1,0 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
Высота порога	0,0 м			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К, О, С, Г, У
Информация тактильная о назначении кабинета	нет			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	К, О, С, Г, У
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
- *размещение на высоте	1,8 м			1,8 м и менее	Не учитывается	К, О, С, Г, У
- *высота прописных букв	0,02 м			0,016 м и более	Не учитывается	К, О, С, Г, У
Зона для кресла-коляски	есть			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К, О, С, Г, У
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	1			2% и более	Не менее одного места	К, О
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,5 м			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К, О

Доля мест для лиц с нарушением слуха	1			2 % и более	Не учитывается	С
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	есть			Не требуется	Имеется	К, О, С, Г, У
Санузел для посетителей	нет			Имеется	-	-
Санузел для инвалидов	есть			Имеется	-	К, О, С, Г, У
*Знак доступности помещения	нет	Установка знака доступности для инвалидов		Имеется	Допустимо отсутствие	-
Тактильная маркировка	нет			Имеется		-
- количество кабин для инвалидов	1			справочно		
Ширина дверного проема	1,0 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	3,0 м			1,8 и более	1,6 м	К, О, С, Г, У
Габариты санузла/кабины (ширина)	2,5 м			1,65 м и более	1,5 м	К, О, С, Г, У
- *высота раковины	0,8 м			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К, О, С, Г, У
- *опорный поручень у раковины	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Опорные поручни у унитаза	есть			Имеется	Стационарный у стены	К, О, С, Г, У
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	есть			Имеется	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К, О, С, Г, У
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	1,0 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
- *крючки для костылей	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
- звонок вызова персонала	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У

Категории инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения, Г - инвалиды с нарушением слуха, У - инвалиды с задержкой умственного развития.

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- при входе на территорию объекта - установка информационной таблички со шрифтом Брайля, тактильной плитки и указателей путей движения для людей с нарушением зрения и нарушением слуха.
- на входной группе здания – контрастная маркировка стекла для людей с нарушением зрения.
- в холле здания – организация зоны обслуживания и консультирования людей с ограниченными возможностями здоровья.
- на путях передвижения – установка указателей путей движения в зону оказания услуг.
- в зоне оказания услуги - установка тактильной схемы на входе в помещение.
- в санитарных помещениях – размещение знака о доступности для людей-инвалидов

Ответственные за проведение обследования объекта:

Председатель комиссии:

Заведующая МБДОУ «Детский сад №16 комбинированного вида»



Баранова Е.А.

Члены комиссии:

Зам. заведующего по УВР МБДОУ «Детский сад №16 комбинированного вида»



Ершова Т.В.

Зам. заведующего по АХЧ МБДОУ «Детский сад №16 комбинированного вида»



Сколкова Т.В.

Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения



С.В. Колыбин